



Codigoro, 19/6/2026

Servizio Reti Acquedotto Fognatura Gestione Impianti Acquedotto/AC/ac

C.A. **Edi Massarenti**
Dirigente Settore Tecnico

C.A.D.F S.p.A.

- sede -

p.c. **U. O. Gare e Approvvigionamenti**

C.A.D.F S.p.A.

- sede -

Oggetto: intervento somma urgenza in località Bosco Mesola (zona artigianale)

A partire dal 10 giugno 2026 sono pervenute segnalazioni al nostro numero segnalazione guasti di fuoriuscita di acqua da pozzetti fognatura in località Bosco Mesola via Sacche, strada statale Romea 165, via Ribaldesa 1. Effettuati i sopralluoghi, le opportune indagini e valutazioni è stato riscontrato quanto segue:

- presenza di acqua reflua su suolo in corrispondenza a pozzetti di ispezione della rete di fognatura ed in particolare nel piazzale di via Romea 105;
- mancato scorrimento acque reflue all'interno della tubazione riscontrata nel pozzetto di ispezione in via dell'artigianato intersezione via Ribaldesa;
- segnalazione da impresa edile incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria scarico in fognatura dell'immobile di via Romea 197 della presenza di radici di piante all'interno delle tubazioni dello scarico esistente nonché nel pozzetto di ispezione e allacciamento a valle dello scarico con livello del refluo a quota piano campagna;
- presenza di cedimento in via Romea 255 in corrispondenza della tubazione fognaria danneggiata durante i lavori di posa cavidotto da impresa terza.



Pertanto al fine di ripristinare il regolare funzionamento della rete fognaria, nel pomeriggio di venerdì 12-6-2026 è stato effettuato un primo intervento di idrolavaggio della tubazione dall'impresa Bigoni in turno settimanale di reperibilità, dal pozzetto all'incrocio tra le vie Ribaldesa e S. S. Romea verso monte, che però non è stato risolutivo per i seguenti motivi:

- necessario individuare altri pozzetti di ispezione non direttamente accessibili dal piano campagna;
- estensione dell'attività di idrolavaggio sia in direzione di monte che di valle;
- aspirazione del materiale sedimentato ed accumulato all'interno della tubazione per mancato scorrimento;
- riparazione tubazione in via Romea 255.

L'impresa Bigoni non ha potuto proseguire il servizio a causa della inadeguata tipologia di attrezzatura, personale e mezzi a disposizione.

Ritenuto che poteva configurarsi un danno ambientale, in data 13 giugno 2026 dopo aver chiesto ad alcune imprese (Rizzi, 3DM, Roma ...) se disponibili ad intervenire urgentemente ho avuto riscontro da Melandri srl che, raggiunto il posto verso le ore 16:00 circa con attrezzatura su autocarro quattro assi, ha terminato intorno alle 18:30 ripristinando solo parzialmente il funzionamento idraulico.

Al fine di ripristinare la regolarità del funzionamento idraulico, dapprima nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 sono stati individuati e resi ispezionabili tutti i pozzetti ed è stato allestito il cantiere al fine di procedere con l'intervento di riparazione. Mercoledì 17 è stato organizzato l'intervento di riparazione con contestuale prelievo dei reflui all'interno della tubazione per consentire il sezionamento della tubazione stessa e sostituzione di una porzione di circa 2,0 metri. Inoltre, lo stesso giorno è proseguita l'attività di idrolavaggio e prelievo del sedimento, sospesa nella giornata di giovedì 18 e ripresa in data odierna, venerdì 19. Ad oggi non è stimabile la durata dei lavori non essendo quantificabile l'estensione di tubazione che necessita di idrolavaggio e la quantità di materiale solido da prelevare.



CADF

La Fabbrica dell'Acqua

C.A.D.F. SPA - Protocollo: 2026/0009074 del 19/06/2026

CADF Spa

Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Al termine dei lavori verrà redatta perizia giustificativa.

A disposizione per chiarimenti

Cordiali saluti

**Il Responsabile Servizio Reti
Acquedotto Fognatura
Gestione Impianti Acquedotto**

Ing. Alessio Casetto

(*) F.to digitalmente

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.